

平成28年度益田市通学路交通安全プログラム対策一覧表

【吉田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道久城今市線	JR山陰本線久城踏切付近	道路横の溝への蓋が設置されていないので、落ち込む危険性がある	側溝への蓋掛けは、以下の理由により困難であるため、学校の安全指導の徹底により対応する。 ①水路の構造上、車道用蓋の設置が不可能 ②水路の据替えは、隣接地との関係で施工までに相当の日数を有する。	学校等	
2	市道久城沖田線	久城町県道333号線横水田内農道	用水路に落ち込む危険性がある	用水路にかかる渡り板に外側線を設置予定 なお、転落防止策の設置については、道路幅を狭めるため困難	益田市	完了
3	市道久城沖田線から県道久城インター線までの農道	久城町	通学路横の用水路に落下する危険がある	学校の安全指導の徹底により対応する。	学校等	
4	市道雪舟中島線	吉田橋～ローソン中吉田店までの歩道	交通量が多く、歩道が(路肩)が狭く危険	児童館前のスクールゾーン標示の補修 外側線の引き直し、部分的なオーバーレイ、路面の補修を実施予定	警察 益田市	完了 H29年度対応

【安田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道 中島 木部線	遠田町3202 原浜団地入口十字路	十字路手前にカーブがあり、見通しが悪いうえ、歩道や横断歩道がなく危険。	路肩を整地し、歩行スペースを確保する予定。 十字路手前の路面に、減速表示を設置予定。	益田市	H29年度 以降
2	国道9号 線	益田市遠田町1949	歩道(路肩)が狭く、交通量も多いため危険	該当区間の防草対策を行い、路肩スペースを確保する。	国	施工済

【真砂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道 54号線	下波田町	歩道が道路の反対側にあり、道路の横断が危険	自治会を通じて、交通安全協会へ横断旗の設置をお願いする。 当面は、学校による安全指導の徹底を図る。	学校等	
2	県道 54号線	下波田町	法面から小石が落下する	植生マットが剥がれた個所から小石が落下している状況であったため、植生マットの修繕を行う。	県	完了

【豊川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道191線	大谷町 伏谷トンネル	トンネル内の照明が暗い	歩道照明及び壁面の清掃を実施(歩道照明については、 清掃実施済) 点灯していない車道照明ランプを交換(交換済)	島根県	完了

【中西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道戸田 白上線	中垣内口～三谷集会所	道路幅が狭く、溝蓋がないところがあり危険	学校の安全指導の徹底を図り対応。 外側線の改修を予定。	学校 益田市	対応中
2	市道内田 安富線	虫追町イ955付近	幅員が狭く危険	学校の安全指導の徹底を図り対応。	学校等	H28年度 以降
3	県道 益田阿武 線	白上町松原	歩道上に電柱があり、通行の妨げになっている。	電柱の移設をNTTが実施予定。	他機関	H28年度

【匹見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(一)波佐匹見線	国道488号と県道波佐匹見線の交差点	交差点形状が悪いため、通学生にとって危険な状況。	交差点の改良を行う。	島根県	R2年度完了

【都茂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道都茂山科線	都茂小学校入口～山料大橋間	不安定な溝蓋及び溝蓋の段差	グレーチングの取り替え (グレーチング蓋を鉄板蓋に取り換え済)	益田市	完了
2	市道都茂山科線	美都町都茂都茂小学校入口	学校入口横の溝蓋の強度不足 横断歩道のラインが薄い	私有地でもあり、次のような対応を行う ・溝蓋の上にカラーコーンを設置し、注意喚起を図る(設置済) 塗り直しの実施	益田市 警察	H28年度 完了
3	市道都茂山科線	美都中学校前三叉路	安全を考慮し、横断歩道の設置	20m手前に横断歩道があり、これまでどおりこの横断歩道を利用	学校等	/
4	市道久原三谷線	美都町都茂旧第一交通前	川の手前に柵がなく、転落の危険有	ガードパイプの設置を検討 (現在は、キングライトを2つ設置) (ガードパイプを設置済)	益田市	完了
5	市道久原三谷線	美都町都茂朝日団地	団地内三叉路の見通しが悪い	両面のカーブミラーも設置され、ある程度見通しも確保されている。 左側の歩行により安全の確保を図る。	学校等	/

【横田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		横田町 横田中学校入口	木が茂り、見通しが悪い ガードレールがない箇所があり、転落の危険がある	地権者と調整を図り、伐採後にガードパイプを設置予定	益田市	H29年度 以降

【小野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道191号線	喜阿弥町 喜阿弥地下道	地下道の排水不良	地下道路面の排水機能を高める工事を実施	国	施工済
2	国道191号線	小浜町	交通量が多く、自転車通学生にとって危険	事故の危険があるなど通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合、歩道の通行が可能	警察	/
				歩道の法面にシートを張り、防草対策を行い、通行障害を解消する 部分的に歩道の拡張を実施	国	
3	市道 二見港線	飯浦町 人形峠	道路幅も狭く、強風時には転落の危険がある	急峻な地形であり、道路改良(拡幅)は困難であるため、学校の安全指導の徹底により対応する。	学校等	/

