

平成29年度益田市通学路交通安全プログラム対策一覧表(公開予定用)

[益田小]学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道本町片山線	益田市東町 国道191号線のループを上がった先 田原酒店前	道が曲がっていて見通しが悪く、道も狭いため接触事故の危険性がある。	<ul style="list-style-type: none"> カーブミラーを必要とするような見通し不良区間ではなく、設置は困難。 現場に設置されているカーブミラーは脇道から出てくる車両に対するもので、新たに歩行者用のカーブミラーの設置は困難。 児童に対する安全指導で対応願いたい。 	益田市 学校等	

【高津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	益田阿武線	国道9号須子交差点～高津小	交通量の多い道路で、歩道が狭く、歩行者と自転車が歩道内で交錯し危険。	バイパス[元町人麿線、益田阿武線(須子工区)]開設により、自動車の現通学路への流入を減少させる。また、歩道が設置される同バイパスを通学路として使用する。	島根県	H25～R3年

[吉田小]学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道中吉田中島線	石西鍛金横の空き地	歩道と空き地の段差が高く、柵もないため落下する危険性あり	<ul style="list-style-type: none"> 柵等設置の緊急性は低い。将来的に空地の埋め土が行われれば解消される。 児童に対する安全指導で対応願いたい。 	益田市 学校等	
2	市道大塚中須線	オーストラリア村前道路	横断歩道がなく道路を横断する際に危険性あり	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道設置要望箇所交差点への横断歩道は、交差点の道路構造上や安全施設の設置が困難であることから設置困難。 児童に対する安全指導で対応願いたい。 	益田警察署 学校等	
3	市道久城宮料1号線	久城東団地道路 宮料線	道幅が狭く大型車の交通量が増加したため登下校に危険性あり	<ul style="list-style-type: none"> 地元要望もあり、年次計画的に消失した外側線の設置を検討する。 児童に対する安全指導で対応願いたい。 	益田市 学校等	H29年度 対応
4	市道中吉田中島線	児童館からJAクリーンセンター	道路が狭いにも関わらず歩道と車道の区別がつかないところに危険性あり	<ul style="list-style-type: none"> 年次計画的に外側線の設置を検討する。 	益田市	H30年度 以降

[安田小]学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	私道(農協所有地)	ラポから川沿いに入った牛市前の橋周辺	生活道路のため朝夕の交通量が多く、四つ角で児童と車が交差することが多い。歩道も整備されていないので危険。	<ul style="list-style-type: none"> 市道原口丸山線に接続する道路は私道(農協所有地)のため、対策は困難。 横断歩道設置要望箇所交差点への横断歩道は、道路構造上や安全施設の設置が困難であることから設置は行わない。 交差点付近のスクールゾーン表示の補修(H30年度完了) 児童に対する安全指導で対応願いたい。 	益田市 益田警察署 学校等	H30年度以降

[真砂小]学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道真砂迫線	益田市 波田町	ガードレールがないので危険	直線区間であり、防護柵設置後の有効幅員の減少、並びに交通量等勘案して、設置は困難。	益田市	/
2	市道真砂迫線	益田市 波田町	道路の横の斜面の落石が危険	山林所有者が判明すれば、所有者と協議し、支障する樹木の伐採や、オーバーハングになっている部分の切土等を検討する。	益田市	

[豊川小]学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道田倉上ノ原線	大谷町 田倉住宅から田倉橋に行くまでの道路	交通量は少ないが、溝が低いところにあり道路との高低差がかなりある。	年次計画的に防護柵の設置を検討する。	益田市	H30年度以降

〔中西小〕学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道戸田白上線	中垣内口～青木建設	道幅が狭く、溝蓋がないところがある。また、大型車も通り危険。	・側溝は蓋掛が無く、アングル付蓋は自動車の通行で外れやすく、蓋の巻き込みによる車両の損傷の懸念もあるため、蓋の設置は困難である。 ・外側線については昨年度一部対応しており、今年度以降も年次計画的に外側線設置を検討する。	益田市	H28年度から継続

〔東仙道小〕学校

1	県道309号線	美都町仙道 県道309号線 螢橋北詰交差点	県道を通行する車両が多い。さらに県道は小原方面から螢橋へ向かう時に螢橋付近で大きくカーブしながら急な下り坂となっており、見通しもよくない。児童は、この道を登下校で横断しているが、横断歩道もなく危険な状況である。	・横断歩道設置要望箇所交差点は、見通しの悪いカーブの先にあり、横断歩道を設置することで安全性を確保できるものではなく、道路構造上設置困難であることから設置は行わない。	益田警察署	
---	---------	-----------------------	---	---	-------	--

〔都茂小〕学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道美都匹見線	米田工務店付近	米田工務店付近の横断歩道まで戻って横断している。	横断歩道を米田工務店側に移設する。道路標識の設置場所等を検討して移設していきたい。	益田警察署	令和3年度対応予定
	県道美都匹見線	つづらバス停	横断旗を入れるものが片側にしかない。	・警察では横断旗の設置は行わない。 ・益田市交通安全協会の支部を通じ、横断旗の購入依頼を教示した。	益田警察署	対策済
2	市道都茂山科線	都茂小学校～都茂八幡宮	溝蓋に段差がある。穴が徐々に広がってきている。鉄の棒が出ている。	・側溝の段差については、家屋が接近しており改修が困難なため、学校における安全指導をお願いしたい。 ・鉄板蓋は道路管理者のものではないため対応困難。学校における安全指導をお願いしたい。 ・鉄の棒が出ている部分は私有地のため対応困難。学校における安全指導をお願いしたい。	益田市	
3	県道191号線	美都郵便局上191号線～丸茂	草が生い茂っている。車道側に柵がない所がある。	・除草については実施済み。 ・柵については道路の線形も悪くなく、歩車道の境界に歩車境界ブロックもあることから柵の設置は不要と判断される。通学時には車道側に近づかないように学校に指導をお願いしたい。	島根県	

〔益田中 〕学校

1	市道益田 中学校東 線	益田中学校校庭東側の道路	側溝に蓋がない	<ul style="list-style-type: none"> 水路は学校用地のため、道路管理者の対応は困難。 年次計画的に外側線の設置を検討する。 	益田市	H29年度 対応
---	-------------------	--------------	---------	---	-----	-------------

〔横田中 〕学校

1	市道角井 横田線	西益田～梅月に抜ける山道	ガードレールがない 街灯が少なく暗い	<ul style="list-style-type: none"> 年次計画的に消失した外側線の設置を検討する。 防犯灯については自治会と協議し、設置要望を検討する。 	益田市 学校	H29年度 対応
---	-------------	--------------	-----------------------	--	-----------	-------------

〔中西中 〕学校

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道14号 益田阿武 線	二条峠付近 川登～火打石	西南中校区から校区外通学する生徒がおり、道路照明等がなく、暗いため登下校時に危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 防犯灯は道路管理者（島根県）では設置しない。また歩車道境界ブロックにて歩車分離ができていることから交通安全対策として照明灯が特に必要な場所ではない。 また、要望が出ていた除草についてはすでに実施済みであるが、地元自治会の同意を得られれば平成30年度から除草剤散布を実施したい。 	島根県	