



## 個別施設計画一覧表(橋梁)

個別施設 整理番号	林道台帳 索引番号	路線名	林道種類 及び区分	橋梁名	所在地	起点から の距離	建設 年度	供用 年数	種別	型式	道路橋 示方書	橋格 (設計荷 重)	橋下 条件	橋長 (m)	幅員 (m)	上部工型式	橋台工 型式	橋脚工 型式	海岸から の距離 (km)	施設の現況			計画内容				優先度	備考	
																				点検実施 年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施 予定時期			対策費用 (概算:百万円)
																								分類	概要(数量)				
300603	3006	広高線	自動車道2級	無名橋(広高2)	益田市匹見町紙祖	2,350	1968	53	RC橋	床版	不明	不明	紙祖川	6.0	4.1	RC床版		—	57.0	R2.3.5	Ⅲ	橋台洗掘	R3~R7	補修	橋台:根固工	R05	0.3	中	R1点検済
300604	3006	広高線	自動車道2級	屋敷ヶ谷橋	益田市匹見町紙祖	2,760	1989	32	RC橋	鋼桁橋	不明	不明	紙祖川	12.4	6.7	RC鋼桁		—	57.0	R2.3.5	Ⅱ	主桁漏水、支承機能障害	R3~R7	点検	経過観察、定期点検	R06	0.6	低	R1点検済
300605	3006	広高線	自動車道2級	迫口橋	益田市匹見町紙祖	3,090	1991	30	RC橋	鋼桁橋	不明	不明	紙祖川	23.4	5.2	RC鋼桁		—	57.0	R2.3.5	Ⅱ	床版空洞	R3~R7	点検	経過観察、定期点検	R06	0.6	低	R1点検済
300801	3008	笹山線	自動車道2級	無名橋(笹山1)	益田市匹見町紙祖	400	1976	45	RC橋	床版	不明	不明	不明	4.9	4.1	RC床版		—	55.6	R2.3.9	Ⅰ	健全	R3~R7	点検	定期点検	R06	0.2	低	R1点検済
300901	3009	ハビ内谷線	自動車道2級	無名橋(ハビ内谷1)	益田市匹見町石谷	6,680	1963	58	RC橋	T桁	不明	不明	不明	7.5	4.3	RCT桁		—	46.9	R2.2.26	Ⅱ	主桁鉄筋露出、橋台の遊離石灰	R3~R7	点検	経過観察、定期点検	R03	0.2	低	R1点検済
300902	3009	ハビ内谷線	自動車道2級	無名橋(ハビ内谷2)	益田市匹見町石谷	6,990	1987	34	RC橋	T桁	不明	不明	不明	7.5	4.3	RCT桁		—	46.9	R2.2.26	Ⅲ	主桁鉄筋露出、高欄破損	R3~R7	補修	主桁:断面修復、高欄補修	R06	0.4	高	R1点検済
300903	3009	ハビ内谷線	自動車道2級	無名橋(ハビ内谷3)	益田市匹見町石谷	7,100	1987	34	RC橋	床版	不明	不明	不明	5.0	4.4	RC床版		—	46.9	R2.2.25	Ⅰ	健全	R3~R7	点検	定期点検	R03	0.2	低	R1点検済
300904	3009	ハビ内谷線	自動車道2級	無名橋(ハビ内谷4)	益田市匹見町石谷	7,440	1987	34	RC橋	床版	不明	不明	不明	3.0	4.0	RC床版		—	46.9	R2.2.25	Ⅲ	主桁漏水、遊離石灰Ⅱ、下部洗掘	R3~R7	補修	主桁:充填工、橋台根固工	R06	0.3	高	R1点検済
300905	3009	ハビ内谷線	自動車道2級	無名橋(ハビ内谷5)	益田市匹見町石谷	7,560	1987	34	RC橋	床版	不明	不明	不明	6.4	4.3	RC床版		—	46.9	R2.2.25	Ⅱ	主桁鉄筋露出、排水管漏水Ⅱ	R3~R7	点検	経過観察、定期点検	R03	0.2	低	R1点検済
300906	3009	ハビ内谷線	自動車道2級	無名橋(ハビ内谷6)	益田市匹見町石谷	8,300	1987	34	RC橋	複合(床版+T桁)	不明	不明	不明	7.5	7.2	RC床版+RCT桁		—	46.9	R2.2.25	Ⅲ	主桁鉄筋露出、路面段差Ⅱ	R3~R7	補修	主桁:断面修復、路面補修	R06	0.6	高	R1点検済
300907	3009	ハビ内谷線	自動車道2級	無名橋(ハビ内谷7)	益田市匹見町石谷	8,570	1987	34	RC橋	床版	不明	不明	不明	7.6	3.6	RC床版		—	47.6	R2.2.14	Ⅲ	主桁鉄筋露出、高欄破損	R3~R7	補修	主桁:断面修復、高欄補修	R06	0.8	高	R1点検済
301101	3011	広瀬内石線	自動車道2級	広瀬橋	益田市匹見町広瀬	0	1978	43	鋼橋	鋼桁橋	S53	1等橋(TL-20)	匹見川	72.0	5.0	鋼桁橋		T型	18.4	R1.12.11	Ⅱ	主桁腐食(橋伏割断)、支床腐食、高欄腐食	R3~R7	点検	経過観察、定期点検	R04	0.6	低	R1点検済
301102	3011	広瀬内石線	自動車道2級	無名橋	益田市匹見町広瀬	1,450	1984	37	RC橋	T桁	不明	不明	不明	6.0	4.3	RCT桁		—	33.0	R2.2.14	Ⅱ	主桁鉄筋露出、高欄破損Ⅲ	R3~R7	補修	高欄補修	R06	0.3	高	R1点検済
301501	3015	道川赤谷線	自動車道2級	無名橋(道川赤谷1)	益田市匹見町道川	1,100	1986	35	不明	不明	不明	不明	生山川	15.2	6.0	PC床版	重力式	—	20.6	R2.8.7	Ⅰ	健全	R3~R7	点検	定期点検	R07	0.2	低	R2点検済
301502	3015	道川赤谷線	自動車道2級	無名橋(道川赤谷2)	益田市匹見町道川	1,300	1986	35	不明	不明	不明	不明	生山川	8.0	3.8	その他	石積	—	20.2	R2.8.3	Ⅱ	鋼材腐食、木製地覆腐朽	R3~R7	点検	経過観察、定期点検	R07	0.2	低	R2点検済
302201	3022	ハミ谷線	自動車道2級	無名橋(ハミ谷1)	益田市匹見町石谷	0	1983	38	コンクリート橋	床版橋	不明	不明	無名川	6.5	4.5	RC床版	重力式	—	20.2	R2.9.29	Ⅰ	高欄変形	R3~R7	点検	定期点検	R07	0.2	低	R2点検済
302301	3023	清水谷線	自動車道2級	無名橋(清水谷1)	益田市匹見町石谷	0	1984	37	コンクリート橋	床版橋	不明	不明	内石川	8.5	4.5	RC床版	重力式	—	18.7	R2.8.12	Ⅰ	高欄ボルト脱落	R3~R7	点検	定期点検	R07	0.5	低	R2点検済
302401	3024	保矢線	自動車道2級	無名橋(保谷1)	益田市匹見町匹見	505	1989	32	コンクリート橋	床版橋	不明	不明	無名川	6.5	4.8	RC床版	重力式	—	23.7	R2.8.12	Ⅰ	健全	R3~R7	点検	定期点検	R07	0.5	低	R2点検済