

平成30年度益田市通学路交通安全プログラム対策一覧表

●点検日:平成30年10月25日(木)

[西益田小]学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道9号から後川横の道路へ入る丁字路	9号に向かう車、9号から入る車とも登下校時に多く、スピードも出ている。	・横断歩道設置については、交差点の道路構造上や安全施設の設置が困難であることから設置困難。	益田警察署	
2	国道9号から西益田郵便局へ続く道路に入る丁字路(ガソリンスタンド横)	9号に向かう車、9号から入る車とも登下校時に多く、スピードも出ている。	・横断歩道設置については、交差点の道路構造上や安全施設の設置が困難であることから設置困難。 ・路面に表示してある「スクールゾーン」を塗り直す。 ・現在右側通行をしているが、危険であれば一部左側通行もやむを得ないため、通学路の変更を検討する(学校)。 ・郵便局前の交差点については横断歩道の移設を検討。(R元年度完了)	益田警察署	【スクールゾーン表示】 R2年度以降
3	後川横の道路(児童30名程度利用)	歩道も路側帯もない狭い道路。車が近づくと止まって待つ状態。	・グリーン帯(通行帯)の設置については、幅員が狭く、また、経費的に困難。通学路の変更(ガソリンスタンド横の丁字路経由での通学)を検討願いたい。	益田市	
4	学校前のコンクリート橋	橋の裏面が水流により欠損。ひび割れが入っている。	・原因となっている水路の管理者である水利組合に伝えている。現況を見るかぎり子どもたちへの危険性は低い。	益田市	

●点検日:平成30年11月1日(木)

[小野中]学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	喜阿弥川沿い道路	街灯等がなく、冬季の下校時など道路の際がわかりにくい可能性がある。	・ガードレールの設置については難しいが、多年度に分けて外側線を引いていく。	益田市	【外側線】 H30年度以降予定

[中西中]学校

1	中西中学校前の坂道	自転車・歩行者ともに学校側を通行するよう指導しているが、登下校時に生徒が横に広がり近隣の車の走行を妨げることがある。	・道路の両サイドに外側線を引く。路側帯の幅については土木課と警察で協議して決める。	益田市 益田警察署	H30年度以降予定
			・県道益田阿武線との接続部分の路面に書いてある停止線と「止まれ」の字がうすくなっているため塗り直す。		H31年度完了

[桂平小]学校

1	樋口橋付近ガードレール	ガードレールが斜めになっている	・一番右端の支柱に少しグラつきがあるため、支柱1本を直す。また、橋のガードレールとの間に隙間があるため、ガードレール同士をチェーンでつなぐ。	益田市	H30年度以降予定
2	益田阿武線および益田津和野線交差点付近	公民館付近の横断歩道の見通しが悪い	・路面の表示(ダイヤモンドマークなど)を塗り直す。 ・公民館前の看板が死角をつくっているため、看板の管理者にお願いして撤去や移設などができないか検討してもらう。	益田警察署	【路面標示】 H31年度完了
3	二条新橋付近の外側線	路側帯が狭い	・交通量等を考えて外側線はそのままをお願いしたい。 ・橋から出ている木については通行上危険であるため伐採した。	益田市	【木伐採】 対応済

●点検日:平成30年11月1日(木)

〔高津小〕学校

1	高津児童館前～高町付近 および金島胃腸科外科前	白線が見えにくい所がある	・以前より要望のあった金島胃腸科外科前を優先して工事を行うことにより対策方法としては歩行帯を設置する予定にしている。年次計画的に順次工事を行っているため、児童館前の工事はすぐにはできない。現在の状況でもう少しお願いしたい。	益田市	【金島胃腸 外科前】 H31～33 年度予定
2	飯田集会所前交差点	地区内では交通量が多い方に横断歩道が付いていない	・横断歩道設置については、交差点の道路構造上や安全施設の設置が困難であることから設置困難。	益田警察署	

〔安田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
1	医師会病院入口三叉路	車の出入りが頻繁にあるが、横断歩道がないため、危険。	・横断歩道設置については、交差点の道路構造上や安全施設の設置が困難であることから設置困難。	益田市 益田警察署 学校等	

〔吉田南小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
1	羽柴司法書士事務所前交差点 (常磐町1-33番地先)	交差点の見通しが悪く、自動車が接近していることに気づきにくい。そのため、飛び出しによる接触事故が頻発している。	・路面に「横断者あり」や「横断者注意」など目立つようにペイントする。	益田市 益田警察署	H30年度 以降予定

●点検日:平成30年11月2日(金)

[東仙道小]学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	事業主体	対策年度
1	美都町仙道 県道309号線蛸橋北詰交差点	県道を通行する車両が多い。小原方向から蛸橋へ向かう道路は大きくカーブしながら急な下り坂となっており、見通しも悪い。児童はこの道を登下校で横断している。安全確認をしながら横断しているが、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・国道側を回るルートに通学路を変更する。横断歩道を設置する。 ・国道側へ通学路を変更するまでは、現在横断している場所を横断するができるだけ横断位置を橋側とする。 ・県道上に路面表示(「通学路につき注意」等)を行い、運転者へ注意喚起する。 ・学校において死角を作っている木を切ってもらうよう引き続きお願いする。 	島根県 益田警察署 学校	【県道路面表示】 H30年度完了 【国道横断歩道等】 R2年度完了

[美都中]学校

1	堺橋バス停～学校前交差点	通路(路側帯)が狭い 広い側に渡る横断歩道がない	<ul style="list-style-type: none"> ・外側線は現状でお願いしたい。今後ラインを引き直す際に出来る範囲で少し内側に変更する。 ・横断歩道については、道路照明の問題および隣接する横断歩道との距離が近い為難しい。 	益田市 益田警察署	
---	--------------	-----------------------------	--	--------------	--

[真砂小]学校

1	郵便局付近の三叉路～公民館にかけて(2)	側溝側に柵がなく危険	・通学路の変更(県道側を通る)も視野に入れ再検討する(学校)。	益田市 学校	
2	中学校前～民家の側溝	側溝にふたがなく、積雪時境目がわからなく危険	・過去にも同じ箇所を合同点検したことがある。その際には構造上蓋をかけるのは難しいということで現状のままでおくことになった。また、隣接地が民地の場合は土地の買収等も必要になり尚更難しい。	益田市	
3	NTT横～川上に向けての道	川側に柵がなく危険	・柵を設置する。基礎がない部分は少し内側に設置することになる。	益田市	H31年度以降予定