

益田市合同点検 実施日 令和7年10月22日(水)

〔吉田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
9	益田道路 久城へ上がる坂	歩行中の小学生と自転車の中高生が接触する事案が何度かあった。	区画線（色、線種については検討中）を、来年度上半期に施工します。	島根県	令和8年度

益田市合同点検 実施日 令和7年10月23日(木)

〔益田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
2	御土居広場からしまだ眼科に向かう道	車道を横断する際、車の通りも多く、児童の人数も多いため、渡り切るのに時間がかかる。	益田市において側溝に蓋を取り付ける工事が予定されていると伺っています。当該交差点は交通量が少ないため、横断歩道の設置はできません。	警察署	－
			R7・8年度において市道部の側溝に蓋を掛ける工事を実施する予定です。	益田市	令和7・8年度

〔益田東中〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
37	学校坂の前の道路	子供達が道路を横切るが、結構な早さで車が通るので危ない	横断者が特定の時間帯に限定されており、横断歩道の設置は困難です。付近に設置された定周期信号機の利用をご検討ください。	警察署	－

益田市合同点検 実施日 令和7年10月24日(金)

〔中西小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
30	美濃地町イ270 タクシー乗り場までの道のり	道路のラインが消えている（横断歩道も） 十分な広さの歩道がほとんど確保されていない。 有田から来る車が急なカーブで見えにくい。（特に横断歩道を渡る時）河内から来る車が下り坂の延長のためスピードが出る場合あり。	区画線（道路のライン）の修繕及び注意喚起として路面標示（減速破線）を、来年度春頃までに施工します。	島根県	令和8年度
			応急措置を行いました。本復旧は県内の状況をみて摩耗の著しい箇所から対応していますので、時期についてはお示しすることができません。	警察署	令和8年度以降
32	白上町 宝団地 宝団地内道路 中学校前点滅信号	ガードレールがあるとより安全 橋の部分の歩道が狭く、段差もできている	R8年度予算要求を行いました。予算化されればガードパイプを設置します。歩道の段差は、R7.9に修繕しました。	島根県	令和8年度以降
34	白上町	家の壁や塀があり車両から歩行者が見えにくい。 見通しが悪く車両から歩行者が見えにくい。 用水路沿いの道であり柵がなく増水時は危険。	現地確認により、該当箇所においては、見通しが可能であるため、カーブミラーは不要となります。	益田市	－

合同点検箇所以外対策箇所

〔益田小 〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
1	校門から西田鉄砲店前交差点道路	横断歩道と、横断歩道の◇印が薄くなっている。	横断歩道標示を補修しました。	警察署	対応済

〔吉田小 〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
3	中島地区 JA西いわみ地区本部の反対側の歩道。幸成機械を過ぎて少し進んだ所。	溝蓋と農地（今は荒地）の境目に段差がある。草の茂っているところは歩道と同じ高さに見えるがかなりの段差がある。勘違いして踏み込んでしまうと転落する可能性あり。これまでも落ちそうになった児童がいるようだ。	今後区画整理計画がある中で柵の設置はできません。計画では当該場所の工事は令和7年度頃の予定です。工事までの対応策として、令和5年度に危険柱を設置しました。写真では危険柱の外である側溝の上を歩いている児童が見受けられます。危険柱の外を歩かないよう安全指導をお願いしたい。	益田市	令和7年度以降
4	下本郷地区 JR線路下の狭く小さなトンネル（ジャンボ市付近）	小さいトンネルで先が見えにくい、車の通りが分かりにくい。	JRの用地であるので市土木課において対応は困難です。線路下の通行に支障となる雑草については、JRの方に除草してもらうよう連絡済みです。	－	－
5	中須地区 月見橋	橋を通るとき、歩道と車道を分ける白線がないため、歩くときに車と歩行者が近い。	市全域にかかる市道維持修繕の執行状況を勘案し、令和7年度以降外側線の引き直しを検討します。その際、外側線を可能な限り道路中央側にシフトさせ路肩の拡幅を検討します。 なお、施工の際には関係の皆様の現地立会を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。	益田市	令和7年度以降
6	原浜 筋整流法島根道場から福原商店に向かう道	竹や木が倒れかかっており、電線でささえられている状態	基本的に道路の通行に支障がある場合は、土地所有者に伐採して頂くことになります。 なお、電線に引っかかっている樹木については、近日中に土木課が管理者へ連絡する予定です。	益田市	－
7	公園通り地区 介護施設からサッカー場までの集落の側溝	深く、雨が降ると水の流れも速いため危険。	令和7年度以降複数年度に分けて外側線を引く予定。 引き続き児童に対する安全指導をお願いしたい。	益田市	令和7年度以降
8	中吉田地区 小学校正門からゲオに向かう道	ガードレールがなく、転落の可能性あり。	令和7年度以降複数年度に分けて転落防止柵を設置する予定。	益田市	令和7年度以降
	市道吉田小学校久保田線 中吉田町271-3番地先から中吉田町362番地先まで	車道が狭いため通行車両などがある場合、児童の登下校時に道路法面下に落下の危険性がある。	道路法面に擁壁を設け、車道幅員を広げることで登下校時の歩行スペースを確保する。	益田市	令和9年度以降

〔吉田南小 〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
10	羽柴法律事務所前 交差点	道が狭く、車とすれ違うときに危険	既に路面標示により車両運転者への注意を示されており、またカーブミラーも設置しておりますので、引き続き児童に対する安全指導をお願いしたい。	益田市	－
11	多田団地前の道路横水路	水路のはばが広い	既に転落防止柵は設置していますので、安全指導をお願いしたい。	益田市	－
12	赤城町1-2あたりの溝蓋	溝蓋（天板）が欠けて穴が開いている。道も狭く、その上を 通って、過去にけがをした児童もいる。	占有者または管理者において撤去を行う予定。 引き続き児童に対する安全指導をお願いしたい。	益田市	－
13	市民学習センター西側の横断歩道	信号機がなく、右左折車との接触が心配。	横断歩道標示がある箇所への追加設置は、道路管理者では実施していません。	島根県	－

〔安田小 〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
14	原浜団地入口から山崎橋に向けての農免道路	歩道がない箇所がある	カラー歩道は設置困難ではありますが、消えかかっている外側線の引き直しを検討します。	益田市	－

〔鎌手小 〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
15	国道9号歩道（鎌手小前歩道橋～民宿レストランとみ）	歩道が狭く、大型車が通ると恐怖を感じる。 ガードレール未設置。	減速破線や看板、スクールゾーン文字の設置済み。 令和5年度から自転車歩行者整備として、調査・設計を進めている。	国交省	－
16	土田線道路（海側のり面）	ガードレールがのり面側に沈んでいる。 歩道にもひび割れ箇所がある。	法面が崩れる可能性は低く、ガードレールについても強固な構造であるため、現時点では転倒する可能性は低いと考えられます。 舗装が割れている箇所については、修繕を検討します。	益田市	－
17	鎌手郵便局前横断歩道	横断歩道の白い線が薄くなっている。	応急措置を行いました。本復旧は県内の状況をみて摩耗の著しい箇所から対応していますので、時期についてはお示しすることができません。	警察署	令和8年度以降
18	馬橋バス停の横断歩道付近	信号機が無い横断歩道を児童が渡っている。	道路管理者として他に対策ができるか考える。	国交省	－

〔真砂小 〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
19	真砂小学校	横断歩道白線とその周辺の一時停止白線が薄くなっている	横断歩道標示を補修しました。	警察署	対応済

〔西益田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
20	山陰オート供給前横断歩道	停止線、横断歩道が消えかかっている	応急措置を行いました、本復旧は県内の状況をみて摩耗の著しい箇所から対応していますので、時期についてはお示しすることができません。	警察署	令和8年度以降
21	小野バス停前	横断歩道がない状態で児童が車道を横断している	減速破線の増厚は施工完了しました。	島根県	対応済
			交通量や歩行者の横断が少ないため、横断歩道の設置はできません。	警察署	－

〔桂平小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
22	通学路の集合場所（岩本商店）から学校まで	草木が歩く歩道を防ぎ、蜘蛛の巣もあり児童の登校に困難な箇所が多い。	R7.7月中旬に今年度の除草を実施済みです。 交通安全上支障になる立木については、適宜対応してまいります。	島根県	対応済

〔戸田小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
23	戸田町（学校付近）	道幅が狭く溝蓋がない	蓋の設置は困難であるため、学校において引き続き安全指導をお願いしたい。	益田市	－
24	喜阿弥町	白線がない ガードレールがない	令和7年度以降複数年度に分けて外側線を引く予定。学校において引き続き安全指導をお願いしたい。また、川側の反対側を歩くなど通学路の変更も検討いただきたい。	益田市	令和7年度以降
25	戸田町（学校付近）	ガードレールがない	令和7年度以降複数年度に分けて外側線を引く予定。草については年1回刈っており、外側線を引き直す際には外側線を車道側に広げることも検討します。学校において引き続き安全指導をお願いしたい。また、危険個所の反対側を歩くなど通学路の変更も検討いただきたい。	益田市	令和7年度以降
26	喜阿弥町（丸新醤油近く）	ガードレールがないので、児童が川に落ちたことがある	令和7年度以降複数年度に分けて外側線を引く予定。学校において引き続き安全指導をお願いしたい。また、川側の反対側を歩くなど通学路の変更も検討いただきたい。	益田市	令和7年度以降
27	小野湍	「止まれ」の表示がない	応急措置を行いました、本復旧は県内の状況をみて摩耗の著しい箇所から対応していますので、時期についてはお示しすることができません。	警察署	令和8年度以降

〔中西小〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
28	白上町 イイ木 益田阿武線・白上横田線交差点（雁丁交差点）	県道通学路の車のスピード 一時停止をしない車がいる	益田署、益田市交通対策協議会と協同し、県は減速を促す路面標示（カラー舗装、イメージパンプ）を設置しました。	島根県	対応済
			信号機設置指針で示されている車両・歩行者の交通量がないことなどから、現在の交通状況では設置できません。令和6年に発生した交通死亡事故を受けて、関係機関と協議を行い、各種安全対策を講じたところです。	警察署	－
29	白上町 光陽台	獣が多く、一人歩きは不安 街灯が少なく日照時間の少ない冬期などは真っ暗	道路照明は、自動車や歩行者等の利用の多い区間や信号機のある交差点などに設置することとしており、対応は困難です。	島根県	－
31	白上町 宝団地 宝団地入口 旧道	木柱が倒れ掛かっている 側溝のふたがとられている 道路がポコポコしていて転倒した	旧道部は赤線（里道）であることが判明しました。 その場合、道路補修については、市による対応ではなく、その道路利用者による対応となりますので、地元自治会に相談して頂ければと思います。	益田市	－
33	白上町 宮の廻りの団地と通学路の交差点	見通しが悪く早目の車の様子が分かりにくい 見通しが悪く、車両から歩行者が見えにくい	現地確認を行い法令等に定められた通行を行えば危険が除去できると判断し、道路管理者としてカーブミラーの設置はできません。停止線の設置を検討します。	益田市	－

〔高津中〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
35	高津中学校 坂下の道路	横断歩道が消えている	過去に横断歩道が解除されている箇所です。	警察署	－

〔益田東中〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
36	七尾町	倉庫の基礎がブロック塀の上に乗っているような造りで、ブロック部分にひび割れが見られる	私有物であるため、所有者において管理されることが原則となります。 ただし、そのまま放置すれば保安上危険であると認める場合は、助言、指導等を行うことがありますので、今後の状況を注視して参ります。	所有者 （市建築課で 助言・指導）	－
38	千休から横に入った医師会下周囲（※校区外）	歩道がなく自転車で通る際に不安がある	歩道の設置は困難ではありますが、消えている外側線の引き直しを検討します。	益田市	－

〔横田中〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
39	セブンイレブン横田店からMDS入口までの国道9号	道幅が狭く自転車の安全走行がしにくい。	R5.11の合同現地点検により改良すべき箇所に選定された16箇所において、工事での対応を予定している。 また、減速破線の設置延長も行う予定。	国交省	—

〔中西中〕学校

番号	箇所名・住所等	通学路の状況	対策・協議内容	所管機関	対策年度
40	益田市白上町 新中西中学校線	児童・生徒が登下校時に通るが、車両が通る、または離合時には側溝ギリギリを児童・生徒が歩くこともある。	対応困難であるため、学校において引き続き安全指導をお願いしたい。	益田市	—
41	益田阿武線 白上川 1.2K 左岸 市原CCTV前 横断歩道	横断歩道や停止線の白線が薄くなりかけている。	応急措置を行いました、本復旧は県内の状況をみて摩耗の著しい箇所から対応していますので、時期についてはお示しすることができません。	警察署	令和8年度以降
42	益州市内田町 ジンザイスチール益田工場付近	道路の両側から木々が生い茂っていて、下校時より暗くなる。	道路管理者として街灯の設置は行っておりません。自治会等との協議をお願いします。	益田市	