

耐震化整備状況

整備完了（整備中）状況						
区分	●：耐震補強工事				整備後再編校 となった施設	○：改築工事
平成21年度	●益田小	●西益田小				
	体育館⑩	体育館③				
平成22年度	●都茂小	●匹見小				
	体育館②	体育館②				
平成23年度	●中西小	●美都中				○東陽中
	体育館⑤	校舎③				校舎④ Is=0.27
平成24年度	●東陽中				●二川小	
	体育館⑤				体育館④	
平成25年度	●西益田小	●東陽中	●東陽中	●東仙道小		
	校舎①	校舎①	校舎③	校舎⑥		
平成26年度	●益田小	●益田中	●高津小			
	校舎⑭ Is=0.49	校舎① Is=0.47	校舎①, 2, 3, 5 Is=0.44			
平成27年度	●益田中	●吉田小	●桂平小	●高津小	●道川小	○高津小
	校舎⑤ Is=0.52	校舎② Is=0.52	体育館⑤ Is=0.60	体育館⑧ Is=0.55	体育館② Is=0.53	校舎①⑥ Is=0.10
					※内田分校	
平成28年度						○真砂小
						体育館④ Iw=0.13（解体）
						○安田小
平成29年度						体育館⑦ Is=0.21
						中西中 旧体育館の解体
平成30年度						○中西中
						体育館⑤ Is=0.29
令和元年度						○桂平小
						校舎① 校舎③ Iw=0.88 w=0.32