

正下地1号



外観（表）



物干し



玄関



廊下



ランドリー



浴室



和室



洋室

正下地1号



ダイニングキッチン



洗面・トイレ



電気温水器・ガス

<コメント>

※H11築の物件。建物自体は修繕の必要なし。設備は更新が必要。

仕様：2DK

正下地2号



外観 (表)



裏 物干し



玄関



和室1



洋室



キッチン



収納



洗面



正下地2号



洗面



ランドリー



ボイラー・ガス・プロア



壁の食害（穴から粉状の物が出ている）



食害壁の下部



虫食い穴

<コメント>

※H11築の物件。各部屋はほぼ問題ないが、洗面所の背面の壁に虫による食害が出ている。2年前に一度清掃しているが、今回以前と同様に木の粉がまるで「きな粉」のように降り積もっている。おそらく壁の中の木質部分が食害を受けて朽ちていると思われる。

仕様：2DK

正下地3号



外観（表）



裏 物干し



玄関



和室



洋室



ダイニングキッチン



洗面・トイレ



ランドリー



正下地3号



浴室



ボイラー、タンク、ブroom



<コメント>

※正下地2号と間取り、設備等が同型の住宅。施設自体はほぼ問題ないが、洋室の床面に床材の浮き上がりが2か所見られる。設備等は更新の必要あり。

仕様：2DK

## 正下地教職員住宅全景



※同じ敷地に3棟が建っている。駐車スペースも十分なものが有り、紅葉ロードレースの際には参加者駐車場としても使用している。位置は、運動公園の多目的グラウンドの下になる。横断しているのは市道植地線。