

益田市合同点検 実施日 令和5年10月27日(金)

〔益田東中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------|----------|
| 40 | 191号線沿いの歩道で、寿荘というアパートの前の辺りの歩道 | 大雨が降ると、歩道の幅いっばいに5cm位の深さの大きな水溜まりができる。 | 舗装修正または排水処理について検討する | 島根県 | 協議中 |
| 41 | 国道191号線沿いの歩道 (特に益田トンネルから豊川方面に向けて) | 街灯が少なく、暗くなってからの歩行には安全上、防犯上不安がある。 | 街路灯の設置条件に合致しないため、防犯灯の設置について検討願いたい。 | 学校 | - |
| 43 | 益田トンネル豊川側入口 | 植込みの間隙からカヤヤツルが伸びて歩道にせり出していることが多い。 | 機械設備のあるフェンス内は除草対策を行う。雑草が通行の妨げになる場合は適宜草刈り対応を行う。 | 島根県 | 令和5年度対応済 |

益田市合同点検 実施日 令和5年11月1日(水)

〔吉田小〕学校

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------|---|----|----------|
| 12 | 益田道路（ナフコ近く）の交差点 | 交通量が多く、車のスピードがかなり出ていて危険 | 幹線道路かつ信号もあり比較的安全性は担保できている状況。引き続き、学校にて車の侵入がないことを確認してから渡るように安全指導する。 | 学校 | 令和5年度対応済 |
| 15 | 益田道路（かもしま）の交差点 | 交通量が多く、車のスピードがかなり出ていて危険 | | 学校 | 令和5年度対応済 |

〔西益田小〕学校

| | | | | | |
|----|-----------|-------------------|--|-----|-----------|
| 27 | 横田郵便局前の道路 | 道幅が狭く歩道がない。 | 郵便局～国道9号線の堺まで外側線を引く。 | 益田市 | 令和6年度以降対応 |
| 28 | 永戸薬局前交差点 | 比較的交通量が多いが信号機がない。 | 隣接する信号と距離が近く、信号の設置基準と照らし合わせても設置は困難であるため、引き続き、学校にて安全指導する。 | 学校 | 令和5年度対応済 |

益田市合同点検 実施日 令和5年11月7日(火)

〔中西小〕学校

| | | | | | |
|----|-----------|-------------------------|---|-----|-----------|
| 53 | 益田阿武線 市原町 | 歩道の真ん中に歩道の標識があり、通行の際に危険 | 標識は歩行者等の通行の妨げにならない場所に移設する。移設場所は県土木と協議し決定する。 | 警察署 | 令和6年度以降対応 |
| | | | 標識横のポールコーンが標識が移設された後に撤去する。 | 島根県 | 令和6年度以降対応 |
| | | | 標識が移設されれば市道と県道の交差点に内回り防止のポールコーンを設置する。 | 益田市 | 令和6年度以降対応 |

益田市合同点検 実施日 令和5年11月8日(水)

〔益田小〕学校

| | | | | | |
|---|----------|--------------|------------------------|-----|----------|
| 5 | キヌヤ前の十字路 | 歩行者青信号の時間が短い | 国道を横断する歩行者青信号の秒数を延長する。 | 警察署 | 令和5年度対応済 |
|---|----------|--------------|------------------------|-----|----------|

〔吉田南小〕学校

| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|--|----|----------|
| 19 | K-WOODながふじ（常磐町5-23）前の信号 | 青信号の時間が短い（15秒で点滅） | 歩行者信号については、横断にかかる適切な時間の確保はできている状況。引き続き、学校にて班の児童が揃ってから横断するよう安全指導する。 | 学校 | 令和5年度対応済 |
|----|-------------------------|-------------------|--|----|----------|

益田市合同点検 実施日 令和5年11月8日(水)

〔安田小〕学校

| | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------|--|-----|----------|
| 22 | 井の迫ため池前の三叉路 | 歩道が狭く、草木が道路にでている。カーブの為、見通しが悪い。 | 学校関係者より現地で確認したところ主道路の横断はなく、ある程度安全性が確保できていることから現時点でのハード面での対応は不要。三叉路で一定期間パトロールを行い、車の一旦停止について注意喚起を行う。 | 警察署 | 令和5年度対応済 |
| | | | 合同点検時は問題なかったが、今後雑草が通行の妨げになる場合は都度草刈り対応を行う。 | 益田市 | 令和5年度対応済 |
| 23 | 安田小学校前の十字路 | 児童が多く通り、見通しの悪い十字路 | 横断歩道設置は難しいが、道路上に線を引き児童の横断箇所及び待場を明示する。待場には足形マーク（シール）を設置する。 | 益田市 | 公安委員会確認中 |

〔東陽中〕学校

| | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------------------|---|-----|----------|
| 47 | 県道309号線 (東仙道津田停車場線) | 道幅が狭く見通しが悪い。 山側法面が劣化して崩れかけている。 | 暫定対策として、以下を実施 ・外側線にかかる落葉の清掃 ・土囊近くのコーンと保安灯の交換 ・注意喚起のための路面標示「通学路」または「幅員減少」 | 島根県 | 令和5年度対応済 |
|----|------------------------|-----------------------------------|---|-----|----------|

〔横田中〕学校

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------------|----------------------------------|---|---------|
| 50 | 国道9号線（花カ瀬～家下間） | 歩道幅が狭い箇所が続く。自転車通学の生徒が特に危険 | 歩道勾配が大きい通行危険箇所10か所において順次勾配解消を行う。 | 国 | 令和6年度以降 |
|----|----------------|---------------------------|----------------------------------|---|---------|

益田市合同点検 実施日 令和5年11月16日(木)

〔小野中〕学校

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|-----|----------|
| 51 | 喜阿弥町 市道喜阿弥白上線・滑地区の 交差点 | 生徒が横断する交差点に横断歩道がない。白上線道路の白線（中央線や車道外側線）が消えている。 | 横断歩道の設置は困難だが、中央線について100m程度引き直しを行う。 (過年度対応：令和4年 速度規制を60km/hから50km/hに減速) | 益田市 | 令和5年度対応済 |
|----|------------------------------|---|---|-----|----------|

益田市合同点検 実施日 令和5年12月14日(木)

〔横田中〕学校

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|---|---------|
| 49 | 国道9号線、清流苑付近の歩道 | 歩道幅が狭く、歩行者が危険 | 特に歩道幅が狭くなっているポイント（市道取付位置～清流苑）については今後歩道拡幅工事に向け、協議を進めたい。 | 国 | 令和6年度以降 |
|----|----------------|---------------|--|---|---------|

合同点検箇所以外対策箇所

〔益田小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|---------------|
| 1 | キヌヤ東町店付近の用水路 | 用水路に蓋がなく、通行が危険。 | R5年度中に対応実施（蓋の設置） | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 2 | キヌヤ東町店付近 | 道路横に約2メートルぐらい段差がある。柵などなし。 | R5年度中に対応実施（転落防止柵の設置） | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 3 | 萬福寺付近 | デリネーターのような棒が何度か折れて、児童がその棒で遊ぶため危険 | R5年度中に対応実施（対応内容は土木課内で協議） 学校には、引き続き児童に対する安全指導をお願いする。 | 益田市 学校 | 令和5年度 対応済 |
| 4 | 東町 | 道幅が狭く通行が危険。崩れそうな塀もある。 | 住宅街のため道路幅については対策が出来ない。引き続き児童に対する安全指導で対応する。 | 学校 | / |
| | | | 現状では所有者に構造物の撤去を指導することは困難。今後も経過を観察する。 | 益田市 | |
| 6 | 東中の坂下の通り | 側溝が広くかなり深い。蓋がなく通行が危険。 | 蓋設置については早急な対応は困難。 R6年度以降（時期未定）ラバーポールや柱、ラインで水路との境目が視認できるよう対応を検討する。 学校には、引き続き児童に対する安全指導をお願いしたい。 | 益田市 学校 | 令和6年度 以降対応 |
| 7 | 本町 | 狭い道に崩れそうな塀がある。 | 現状では所有者に構造物の撤去を指導することは困難。今後も経過を観察する。 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 8 | 御土居広場過ぎて昭和町に向かう途中 ※45番（益田東中）と同箇所 | 道路幅が狭く、雨上がりは幅広な用水路の水が増水して流れが速い。 | R5年度～R6年度にかけて実施予定（蓋の設置） ※工区を分けて段階的に完了予定 | 益田市 | 令和5年度 以降対応 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔高津小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|--------------------------|---------------------------|---|------|---------------|
| 9 | 高津公民館前 (高津2丁目5-2付近) | 横断歩道が薄い。通行する運転者は止まろうとしない。 | 横断歩道の補修を行う | 警察署 | 令和5年度 対応済 |
| | | | ひとまる大橋の工事(R7~R8年度予定)に伴う通学路変更の可能性も考慮のうえ、道路表示等の対応は今後検討する。 | 島根県 | 令和7年度 以降検討 |
| 10 | ねむの家付近 (高津6丁目18-25付近) | 路地から飛び出す児童がいる。 危ない状況。 | 注意喚起の標識は学校にて占用申請して設置する。 ※別路線にて足のマークの看板等、他学校の占用実績あり | 学校 | |

〔吉田小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|-----------|-------------------------------|--|------|--------------|
| 11 | 吉田橋 | 道幅が狭く通行が危険。 交通量が多い。 | 橋の路肩に狭窄部を設ける案について、公共交通機関(バス・タクシー)との協議待ち。 | 益田市 | 協議中 |
| 13 | 石西鍛金近くの道路 | 歩道の横が低くなっていて道路下に落ちる危険性がある。 | R5年度中に対応実施(危険柱の設置) ※今後区画整理が入る予定 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 14 | イオン付近の道路 | 交通量が多い。 駐車場の入口を通るため、注意が必要。 | 通学路を変更後、通学路外のため本プログラム対象外 | 益田市 | |
| 16 | 吉田児童館前道路 | 道幅が狭く、白線がない。 | R5年度中に対応実施予定(白線施行) ※一部舗装を治す部分について後日対応箇所あり | 益田市 | 令和5年度 対応済 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔吉田南小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|--|----------------------------------|--|------|--------------|
| 17 | 赤城町1-2あたりの溝蓋 | 溝蓋（天板）が欠けて穴が開いている。過去にけがをした児童もいる。 | 個人で設置しているものであるため、占有者に連絡し、撤去または張替えを依頼中。 | 益田市 | 協議中 |
| 18 | 自由ヶ丘公園（水分町）から一ブロック下って右に折れたところ | ブロックの破損 | R5年度中に対応実施（ブロックの修繕） | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 20 | 水分町 （吉田南小⇒吉田こども園下） ※38番（益田中）と同箇所 | 草が通学の妨げになる。 | 歩行帯については8月中旬に草刈済み。今後は、定期的な草刈について実施する。 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |

〔安田小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|------------------------|-------------------------------|---|------|--------------|
| 21 | 向陽町立体歩道橋 （井の迫横断歩道橋） | 歩道橋の老朽化及び歩道のレンガが剥がれており、歩行が危険。 | R5年10月頃対応実施（はがれている3枚のタイルを撤去し、アスファルト舗装をする） | 国 | 令和5年度 対応済 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔鎌手小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|---------|---------|---------------------------|------|--------------|
| 24 | 益田市西平原町 | 空家倒壊の恐れ | 空家については、市建築課より所有者へ対策を依頼中。 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |

〔西益田小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|-----------|----------------------|--|---------|--------------|
| 25 | コメリ近くの歩道 | 歩道の幅が狭く、通行が危険。 | 地区全体で工事に取り組む必要があるため、すぐの対策は出来ない。昨年度、減速線等実施済み。 引き続き児童に対する安全指導をお願いしたい。 | 国 学校 | 令和5年度 対応済 |
| 26 | 横田町 | 空き家前に木材や瓦などが積まれており危険 | 物品は私有地の敷地内で管理されており、市が指導する状況ではない。空家の状況は今後も経過観察する。 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 29 | 宮田石油前横断歩道 | 国道からの車の速度が速い。 | 過去に郵便局より奥に設置要望あり、移設実施予定。 | 警察署 | 令和5年度 対応済 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔桂平小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|-------------------|--------|-------------------------------------|------|--------------|
| 30 | 上黒谷町線 谷本商店前の通り | 空き家が多い | 定期的なパトロールを実施する。 | 警察署 | 令和5年度 対応済 |
| | | | 所有者による空き家の適正管理、活用促進についての啓発を引き続き進める。 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 31 | 二条新橋線のとおり | 空き家が多い | 定期的なパトロールを実施する。 | 警察署 | 令和5年度 対応済 |
| | | | 所有者による空き家の適正管理、活用促進についての啓発を引き続き進める。 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |

〔戸田小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|-------------------------|---------------------------------|---|------|--------------|
| 32 | 学校前の道路を東に進んでいく 道沿い | 一部ガードレールのない箇所がある | R5年度中に対応実施（柵の設置） | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 33 | 喜阿弥町191下の地下道からの の上り口 | 地下道から出てすぐの所で、車 がスピードを出しやすく危険 | R5年度中に対応実施（階段最上段（道路より1段下がったところ） に「とまれシール」を貼る。外側線を引き運転手に注意を促す。） | 益田市 | 令和5年度 対応済 |
| 34 | フルール前の橋 | 登校時、右側の道路に穴が空い ている | R5年度中に対応実施（穴の修復） | 益田市 | 令和5年度 対応済 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔中西小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 35 | 県道14号線（益田阿武線）における、市原バス停付近の横断歩道 | 横断歩道の白線が薄くなっている。 | 修復について上申済み（施行実施時期は未定） | 警察署 | 令和5年度 対応済 |

〔東仙道小〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|---------------------------|------------------------------------|---|-----------|--------------|
| 36 | 益田市美都町仙道 （学校のすぐ近く） | 雨天時は用水路があふれそう。 児童が用水路に落ちる危険もある。 | 蓋設置については早急な対応は困難。 R6年度中に危険柱を設置し水路との境目が視認できるよう対応を検討する。 学校には、引き続き児童に対する安全指導をお願いしたい。 | 益田市 学校 | 令和6年度 対応 |
| 37 | 益田市美都町仙道 （四つ山登山口入り口近く） | 木の上部の枝が折れ、折れた先が道路に垂れ下がっている。 | 対応済 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |

〔益田中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|-----------------------|-------------|---|------|--------------|
| 38 | 水分町 ※20番（益田南小）と同箇所 | 見通しが悪く道幅も狭い | 歩行帯については8月中旬に草刈済み。 今後は、定期的な草刈について実施する。 | 益田市 | 令和5年度 対応済 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔高津中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| 39 | 連理松踏切 | 線路内雑草があり、見通しが悪い。踏切も狭く危険。 | JRへ対応協議中 ※踏切拡幅工事予定（R9またはR10完了予定）あり | 益田市 JR | 協議中 |

〔益田東中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 42 | 大谷町の大谷温泉に向かう本溢筋 | 街灯が少なく下校時真っ暗な区間が多々あり危険 | 林道設置目的上必要であれば設置可能だが、現状難しそう。既に自治会にて防犯灯2機設置されているため、同様の対応を検討いただきたい。 | 益田市 学校 | / |
| 44 | 新しい登校路につながる県道 | 南側から登校する生徒が、横断歩道がない道路を横断している。 | 体育館側へつながる新しい道は、設置時協議にて通学路外となっており、本プログラム対象外。 学校にて、引き続き安全指導をお願いしたい。 | 警察署 学校 | / |
| 45 | 明誠高校商栄会館前の東西の道路の水路 ※8番（益田小）と同箇所 | 道路幅が狭く、雨上がりは幅広な用水路の水が増水して流れが速い。 | R5年度～R6年度にかけて実施予定（蓋の設置） ※工区を分けて段階的に完了予定 | 益田市 | 令和5年度以降対応 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔東陽中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| 46 | 医師会病院入口付近 国道9号線から市道へ入るところ | 道幅が狭く、歩道がない。 | 現在、国と市で合同検討中 | 益田市 | 協議中 |

〔横田中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|----------------|--|------------------------|------|---------------|
| 48 | 市道神田線 | 石見横田駅前から津和野方面へ 向かう途中、道路の工事が途中 で終わっていて狭い。 | R6年度再設計、R9またはR10年度実施予定 | 益田市 | 令和6年度 以降対応 |
| 55 | 角井横田線（石塔寺の峠前後） | 落石がありバス路線であるのに 幅員も狭い上、見通しも悪く危 険 | 庁内協議により方向性を示したい。 | 益田市 | 協議中 |

合同点検箇所以外対策箇所

〔小野中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|--------------------------|--|---------------------------------------|------|-----------|
| 52 | 小浜町 戸田小浜駅前付近～飯浦方面への道路 | 車道外側線や路面標示（踏切の止まれなど）が消えているまたは消えかけている箇所が多数ある。 | 外側線についてR5年10月以降、危険個所を優先してブロック毎に引き直し実施 | 益田市 | 令和5年度以降対応 |
| | | | 踏切停止線の修復について上申中 | 警察署 | 令和5年度対応済 |

〔中西中〕学校

| 番号 | 箇所名・住所等 | 通学路の状況 | 対策・協議内容 | 所管機関 | 対策年度 |
|----|-------------------|------------------------|----------------|------|----------|
| 54 | 益田阿武線 中西中に上がる横断歩道 | 横断歩道や停止線の白線が薄くなりかけている。 | 現地確認し、修復について上申 | 警察署 | 令和5年度対応済 |